

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE / FIETSBRUG DE OVERSTEEK																			
Item nr.	Te controleren component onderdelen	2021						Urgentie	Foto	Wtb Elek Civ Cons Ov	Omschrijving gebrek	Advies	Datum Opname Gebrek	Verholpen		Akte houder	Behandeld tijdens het overleg	Opmerkingen tijdens overleg Opmerkingen aangaande gebrek	DBO = Dagelijks onderhoud GO = Groot onderhoud
		Ronde 01	Ronde 02	Ronde 03	Ronde 04	Ronde 05	Ronde 06							Ja	Nee				
1	ALGEMEEN	GO-toekomst gepland										2026							
1.1	Landverkeerseinen	V	V	V	V	V													
1.2	Scheepvaartseinen	V	V	V	V	V													
1.3	Hoogtelichten	V	V	V	V	V													
1.4	Wegverlichting	V	V	V	V	V													
1.5	Noodverlichting	V	V	V	V	V													
1.7	Intercom	V	V	V	V	V													
1.8	Alarmbel	V	V	V	V	V													
1.9	Deuren, ramen en luiken	V	V	V	M	M	3		Elek	Toegangshek is redelijk resesnt aangepast door derden maar niet echt beter geworden. Hek is krom Hek gaat niet op slot	Aanpassen/nakijken	'21 - R4		x	PZH	10-11-2021	Volgens civiele afdeling actie voor beheerder toegangspassen	DBO	
1.10	Hand / noodbediening	V	V	V	V	V													
1.11	Bordessen , klim en hijsmaterieel	V	V	V	V	V													
1.12	Kelderwater	V	M	M	M	M	3		Civ	Lekkage uit kabeldoover, dubbels vallen op Noodhandbediening waardoor hier corrosie op vormt	Herstellen	'21 - R2		x	PZH				
1.13	Zwerfvuil	M	M	M	M	M	5		Civ	Groene aanslag op de gehele brug	Reinigen	'19 - R4		x	PZH				DBO
1.14	Graffiti	M	M	M	M	M	3		Cons	Op diverse plaatsen	Verwijderen	'19 - R4		x	PZH				DBO
1.15	Aanrijdingschade	V	V	V	V	V													
1.16	Aanvaringschade	V	V	V	V	V													
1.17	Brugdek	M	M	M	M	V	4	x	Civ	Voegovergang is weg gezakt In de Ijsjtaag van de aanbrug komen scheuren voor	Herstellen van de voegovergang > 2018-R2 slijtlaag laten conrtroleren > vervangen > 2021-R3	'21 - R3		x	PZH	10-11-2021	Voegovergang is gereed gemaakt in Q4 2020	GO - Toekomst	
1.20	Voorhar Rij ijzer(s)	V	V	V	V	V													

Urgentie codering:

- 1 Direct
- 2 < 3 maanden
- 3 < 6 maanden
- 4 < 1 jaar
- 5 > 1 jaar

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE / FIETSBRUG DE OVERSTEEK																			
Item nr.	Te controleren component onderdelen	2021						Urgentie	Foto	Wtb Elek Civ Cons Ov	Omschrijving gebrek	Advies	Datum Opname Gebrek	Verholpen		Akte houder	Behandeld tijdens het overleg	Opmerkingen tijdens overleg Opmerkingen aangaande gebrek	DBO = Dagelijks onderhoud GO = Groot onderhoud
		Ronde 01	Ronde 02	Ronde 03	Ronde 04	Ronde 05	Ronde 06							Ja	Nee				
2	ROTERENDE ELEMENTEN BEWEGINGSWERK																		
2.1	Centrale tandwielkast																		
2.1.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.1.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.1.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.1.4	Olie / vetlekkage	V	V	V	V	V													
2.1.5	Status filter(s) (kleur)	V	V	V	V	V													
2.1.6	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.1.7	Trilling	V	V	V	V	V													
2.2	Hoek (tandwiel) kast - I																		
2.2.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.2.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.2.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.2.4	Olie / vetlekkage	V	V	V	V	V													
2.2.5	Status filter(s) (kleur)	V	V	V	V	V													
2.2.6	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.2.7	Trilling	V	V	V	V	V													
2.6	Taatslagerhuis - Hoofddraaipunt I																		
2.6.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.6.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.6.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.6.4	Olie / vetlekkage	V	V	V	V	V													
2.6.5	Ongewenst lawaai	M	M	M	M	M	3		Wtb	Krakend geluid	Bekend bij PZH	'16 - R5		x	PZH	8-nov	Loopt bij PZH	LP	
2.6.6	Trilling	V	V	V	V	V													
2.9	Koppeling - I																		
2.9.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.9.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.9.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.9.4	Olie / vetlekkage	V	V	V	V	V													
2.9.5	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.9.6	Trilling	V	V	V	V	V													
2.10	Koppeling - II																		
2.10.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.10.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.10.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.10.4	Olie / vetlekkage	V	V	V	V	V													
2.10.5	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.10.6	Trilling	V	V	V	V	V													

Urgentie codering:

- 1 Direct
- 2 < 3 maanden
- 3 < 6 maanden
- 4 < 1 jaar
- 5 > 1 jaar

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE / FIETSBRUG DE OVERSTEEK																			
Item nr.	Te controleren component onderdelen	2021						Urgentie	Foto	Wtb Elek Civ Cons Ov	Omschrijving gebrek	Advies	Datum Opname Gebrek	Verholpen		Akte houder	Behandeld tijdens het overleg	Opmerkingen tijdens overleg Opmerkingen aangaande gebrek	DBO = Dagelijks onderhoud GO = Groot onderhoud
		Ronde 01	Ronde 02	Ronde 03	Ronde 04	Ronde 05	Ronde 06							Ja	Nee				
2.11	Remmotor																		
2.11.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.11.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.11.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.11.4	Olie / vetlekkage	V	V	V	V	V													
2.11.5	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.11.6	Trilling	V	V	V	V	V													
2.17	Aandrijf (hoofd) elektromotor																		
2.17.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.17.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.17.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.17.4	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.17.5	Trilling	V	V	V	V	V													
2.18	Ballastkist																		
2.18.1	Scheurvorming	V	V	V	V	V													
2.18.2	Corrosie	V	V	V	V	V													
2.18.3	Staat van bevestiging	V	V	V	V	V													
2.18.4	Ongewenst lawaai	V	V	V	V	V													
2.18.5	Trilling	V	V	V	V	V													
4	REMINSTALLATIE(S)																		
4.1	Remmotor																		
4.1.1	Conditie	V	V	V	V	V													
4.1.2	Vervuiling	V	V	V	V	V													
4.1.3	Speling op schamierpunten	V	V	V	V	V													
4.1.4	Schijf/poelie oppervlakte	V	V	V	V	V													
4.1.5	Slijtage remvoering	V	V	V	V	V													
4.1.6	Slijtage koppelingsproppen	V	V	V	V	V													
5	KOPPELINGEN																		
5.1	Koppeling - I																		
5.1.1	Speling t.o.v. de assen	V	V	V	V	V													
5.1.2	Speling t.o.v. van elkaar	V	V	V	V	V													
5.1.3	Uitlijning t.o.v. elkaar	V	V	V	V	V													
5.1.4	Scheurvorming verschijnselen	V	V	V	V	V													
5.1.5	Uitdroging verschijnselen	V	V	V	V	V													
5.1.6	Slijtage verschijnselen	V	V	V	V	V													

Urgentie codering:

- 1 Direct
- 2 < 3 maanden
- 3 < 6 maanden
- 4 < 1 jaar
- 5 > 1 jaar

RAPPORTAGE VISUELE INSPECTIE / FIETSBRUG DE OVERSTEEK																			
Item nr.	Te controleren component onderdelen	2021						Urgentie	Foto	Wtb Elek Civ Cons Ov	Omschrijving gebrek	Advies	Datum Opname Gebrek	Verholpen		Akte houder	Behandeld tijdens het overleg	Opmerkingen tijdens overleg Opmerkingen aangaande gebrek	DBO = Dagelijks onderhoud GO = Groot onderhoud
		Ronde 01	Ronde 02	Ronde 03	Ronde 04	Ronde 05	Ronde 06							Ja	Nee				
5.2	Koppeling - II																		
5.2.1	Speling t.o.v. de assen	V	V	V	V	V													
5.2.2	Speling t.o.v. van elkaar	V	V	V	V	V													
5.2.3	Uittijning t.o.v. elkaar	V	V	V	V	V													
5.2.4	Scheurvorming verschijnselen	V	V	V	V	V													
5.2.5	Uitdroging verschijnselen	V	V	V	V	V													
5.2.6	Slijtage verschijnselen	V	V	V	V	V													
7	AFSLUITBOOMINSTALLATIES																		
7.1	Afsluitboominstallatie - I																		
7.1.1	Slijtage ketting nokkentrommel	V	V	V	V	V													
7.1.2	Verlichting afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.1.3	Reflectie afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.1.4	Stand van afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.1.5	Scheurvorming afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.1.6	Afdichting deurrubbers	V	V	V	V	V													
7.1.7	Vochtophopping	V	V	V	V	V													
7.1.8	Vuilophopping	V	V	V	V	V													
7.2	Afsluitboominstallatie - II																		
7.2.1	Slijtage ketting nokkentrommel	V	V	V	V	V													
7.2.2	Verlichting afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.2.3	Reflectie afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.2.4	Stand van afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.2.5	Scheurvorming afsluitboom	V	V	V	V	V													
7.2.6	Afdichting deurrubbers	V	V	V	V	V													
7.2.7	Vochtophopping	V	V	V	V	V													
7.2.8	Vuilophopping	V	V	V	V	V													
8	Overige gebreken																		
8.1	Overige gebreken	S	S	S	S	S	2	x	Civ	Toegangsdeur is aangepast. Afwerking erg slordig. Boorkrullen zorgen voor vliegroeit tussen bordesroosters. Beschermtepe van RVS is niet volledig verwijderd	Herstellen/Restpunten Onderaannemer PZH	'18 - R2		x	PZH			LP	
8.2	Overige gebreken	V	V	V	V	V													
8.3	Overige gebreken	M	M	M	M	M	3		Wtb	Tuidraden vertonen verschil in spankracht	Controleren door leverancier	'19 - R4		x	PZH	23-9-2020	art 5.1-1 doet navraag bij leverancier	DBO	
8.4	Overige gebreken					M	3		Wtb	Aandrijving in een soort gesloten ruimte. Kan niet meer de smeerpunten vinden. Niet duidelijk wat er veranderd is. Zijn er veranderingen aangebracht in de Spess standen?	Navragen bij E of er iets veranderd is.	'21 - R5		x	Hol / PZH			DBO	
8.5	Overige gebreken																		
8.6	Overige gebreken																		
8.7	Overige gebreken																		
8.8	Overige gebreken																		
8.9	Overige gebreken																		
8.10	Overige gebreken																		

Urgentie codering:
 1 Direct
 2 < 3 maanden
 3 < 6 maanden
 4 < 1 jaar
 5 > 1 jaar